POAL
POAL v01



L1

MM1 8 x



A

KK1 8 x



B

WW1 8 x



WW2 8 x



C

ZZ1 8 x





Z 1





A1



page 4, pos. 1A1
page 6, pos. 3
page 7, pos. 4A1
page 11, pos. 6A1

B



page 4, pos. 1B
page 6, pos. 3
page 8, pos. 4B
page 12, pos. 6B

C



page 4, pos. 1C
page 6, pos. 3
page 9, pos. 4C
page 13, pos. 6C

A2



page 4, pos. 1A2
page 6, pos. 3
page 7, pos. 4A1
page 11, pos. 6A2



1 A1 1 A2



1B 1C







1.



2.



3














A1
5 mm
5 mm
KK1
MM1


A2
5 mm
MM1




MAX
25mm!
KK1
MAX
25mm!
MM1


KK1
MM1
KK1
KK1
MM1
KK1




MM1
4 x


KK1
4 x


B
5 mm
max 10mm
1.
2.
WW2
WW2
WW2
WW2
1.
WW1
WW1
MM1
WW1
2.
WW1
MAX
10 mm!
MM1
WW1
8,0mm
10,0mm
WW1 4 x
WW2 8 x
MM1 4 x


C
5 mm
ZZ1
MM1
ZZ1 4x
Z 1
MAX
10 mm!
MM1
ZZ1
MM1
ZZ1
ZZ1
MM1
ZZ1
1.
MAX
10mm!
ZZ1
2.
180°
ZZ1
MM1 4 x


NB!
OIL
2.
1.
3.a.
MAX 3
4.
+
-
+ 2,0mm
- 2,0mm
3.b.
+
-
3.c.
3,0mm


1.
2.
6,0±1,5mm
KK1
MM1
KK1
KK1
MM1
KK1
MAX
25mm!
KK1
MAX
25mm!
MM1
MM1 4 x
KK1 4 x

6B


1.
2.
6,0±1,5mm


10,0mm


MAX
10mm!
1.
WW1


2.


MAX
10 mm!
MM1


WW1
MM1
WW1
WW1
MM1
WW1


MM1
4 x


WW1
4 x





1. MAX 10mm!









2.



MAX 10 mm!







7(a)



7(b)



8








H2O

NB!